

VÍZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő:	DPMV ZRT.		
Mintavételi hely:	Délegyháza, Vörösmarty utca közkifolyó		
Mintavétel ideje:	2017.08.02.	Mintabeérkezés dátuma:	2017.08.02.
		Vizsgálat kezdete:	2017.08.02
Vízbasis jellege:	védett	Mintavétel státusza:	Akkreditált
Mintavevő (szervezet) neve:	Érd és Térsége Víziközmű Kft.	Jegyzőkönyv oldalszáma:	1

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Aktív klór szabad	<0,1	mg/l	MSZ 448-25:1981 4.fejezet, 4.5.1.szakasz
Aktív klór összes	<0,1	mg/l	MSZ 448-25:1981 4.fejezet, 4.5.2.szakasz

Kémia

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Arzén	4,4	µg/l	EPA 7062:1994

Bakteriológia

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Telepszám 22 °C-on	+	>2000	i/ml
Coliformszám	0	i/100ml	MSZ EN ISO 9308-2:2012
Escherichia coli szám	0	i/100ml	MSZ EN ISO 9308-2:2012

Jelmagyarázat:


< : A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.


A +-tel jelölt érték nagyobb a 201/2001 (X.25) Korm. rendelet 1. mell. C, D, és/vagy E táblázat határértékénél. A vizsgált jellemzők szempontjából kifogásolt minőségű vízminta.


A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

Diósd, 2017.08.07.


Erdősné Bocsák Éva
bakteriológiai csop. vez.


Borsosné Novák Anita
vízkémiai csop. vez.


Érd és Térsége Víziközmű Kft.
10. Kővári Péter
laboratóriumvezető